

<b>Wiederinbetriebnahme Quellgebiet Gansbachtal und Filter</b>	
<b>Maßnahme</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Zulauf zum Filter</b>	
Quellköpfe abdecken	
<b>Zöpfe ziehen</b>	eventuell über ETW möglich
<b>defekte Rohre auswechseln, Tiefbau</b>	
Schächte reinigen	
Schachtabdeckungen reparieren, austauschen	
Schächte verschließen	eventuell über ETW möglich (Deckelschrauben)
Schachtkonen reparieren oder auswechseln	
<b>Filter</b>	
reinigen	
Stüttschichten erneuern (grober Schotter)	
Filtermaterial auffüllen	über ETW möglich
Deckel erneuern, verschließen	
Tropfgefäß zur Desinfektion	über ETW möglich
Schieber bei Notwendigkeit reparieren	
<b>Leitung zum Bad</b>	
prüfen, <b>bei Bedarf reparieren</b> , Tiefbau	über ETW möglich
<b>Analyse</b>	
<b>keine Beweidung in unmittelbarer Fassungsnahe</b>	